

国家发展部属下法定机构

2021年9月30日

[更新于2021年10月16日]

尊敬的先生/女士

## 改变方法管理冠病确诊病例曾到过的建筑工地

### 主要更新的内容:

#### 1. 第3a、3b、3c、3d、4和10段已被更新

卫生部最近修订了冠病确诊病例/抗原快速检测结果呈阳性（C+/Ag+）病例的规程，我们想提醒所有建筑业者遵循卫生部[10月9日新闻要点通告](#)中列出的1-2-3冠病医疗程序。

#### 2. 有关确保ART试剂盒供应充足的段落已被删除。

1. 目前，建设局规定获准复工的建筑业者（即建筑工地的主要承包商和管理已获准复工的建筑材料供应场地的公司）若发现工地曾有冠病确诊病例（C+）到访，应展开停工安全检讨（STO）。业者必须对工地进行消毒，并检讨和/或加强安全管理措施，才能申请解除停工安全检讨。

## 2021年10月1日起生效的建筑工地管理规程

2. 随着我国目前的疫苗接种率已经达到相当高的水平，我们正逐步迈向与冠病共存的社会。尽管如此，严格实施安全管理措施仍然是防止冠状病毒在工地传播的关键。为了避免工程进度受到干扰，我们有必要通过抗原快速检测（以下简称 ART检测）加强对冠病病例的监测。

3. **[更新于2021年10月16日]** 从2021年10月1日起，业者应实行以下管理规程：

- a) 在申请重启建筑工程和建筑材料供应工程中列出的分包商/建筑公司，如果有工人是冠病确诊病例/抗原快速检测结果呈阳性，并在确诊前的7天内到过工地，应立即通知工地的主要承包商。
- b) 获准复工的建筑公司在得知工地出现冠病确诊病例/抗原快速检测结果呈阳性病例后，应根据[国家环境局的指导方针](#)，对病例所到的工地或受影响的工作区进行彻底清洁和消毒。
- c) 根据卫生部简化后的1-2-3冠病医疗程序，曾与病例密切接触而接获健康风险警告的人，必须接受ART检测，并遵守卫生部的健康风险警告程序。其他在同个工地工作但是没有接获健康风险警告的工人，则不需要进行额外的ART检测。请参考[附件C](#)以查看冠病医疗程序概要。
- d) 由总承包商或分包商任命的ART监督员必须确保所有受监督完成的ART检测结果都上传到拭子检测登记系统V2（SRSV2）（适用于新加坡公民/永久居民）和FWMOMCare应用程序（适用于工作证持有者），而所有ART记录（即工地上所有人员的个人资料和ART检测结果）都必须保留在工地，供建设局审核。有关上传ART检测结果的更多详情，请参考<https://go.gov.sg/bca-art-info>。

**向建设局通报任何冠病确诊病例/抗原快速检测结果呈阳性病例**

4. **[更新于2021年10月16日]** 所有雇主在得知任何雇员是冠病确诊病例或抗原快速检测结果呈阳性时，应立即通过<https://go.gov.sg/bca-covid-antigen-testreport> 通知建设局。

### 有潜在冠病感染群的工地

5. 那些有较大冠病感染群的工地需在卫生部的指导下，对受影响的工地进行特别检测行动。建设局/卫生部将个别联系这些受影响的工地。附件A中的列表1列出管理规程已作出哪些修订。

### 确保ART试剂盒供应充足

6. <此信息已不合时宜而被删除>

### 冠状病毒在工地传播的潜在风险：修订后的工地安全管理措施规定

7. 我们从工地确诊的病例中发现，使用共用设施以及工人在这些设施中聚集在一起的情况，可能提高了病毒传播的风险。为了进一步降低风险，建设局在以下列表1中列出了经修订的冠病疫情防控规定，供那些在2021年10月1日后提交重启建筑工程的工地采用。请查阅附件B，以了解需要提交那些详情。

列表1: 减少共用设施可容纳人数

<p>在2021年10月1日之后首次向建设局提交重启建筑工程和建筑材料供应工程申请的业者需遵守的额外规定</p>	<p>a) 获准复工的业者应确保在任何时候使用工地用餐区、休息区和厕所的人数，不超过该设施可容纳人数顶限的50%。</p> <p>l. 可容纳人数顶限指的是能够使用该设施的人数顶限，而且人与人之间必须维持至少1米安全距离。</p> <p>b) 获准复工的业者应在每个共用设施外的明显位置，标示每个用餐区、休息区和厕所最多可容纳多少人。</p>
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 鼓励业者在工地采取良好防疫措施

8. 除了第7段列出的规定之外，我们也鼓励获准复工的业者采用列表2所列出的额外步骤，以进一步降低建筑工程进度受干扰的风险。

列表2

<p><b>鼓励业者在工地采取良好防疫措施</b></p>	<p>a) 在工地上每部署 500名工人，就至少设置 1台合力追踪-SafeEntry (TT-SE) 登记系统，以减少等待登记进入工地的时间，避免工人聚集在工地入口处。举例说明：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>I. 每天部署到工地的工人总数 <math>\leq 500</math>人：1台合力追踪—SafeEntry (TT-SE)登记系统；</li><li>II. 每天部署到工地的工人总数 <math>&gt; 500</math>人但 <math>\leq 1,000</math>人：2台合力追踪—SafeEntry (TT-SE)登记系统；</li><li>III. 每天部署到工地的工人总数 <math>&gt; 1000</math>人但 <math>\leq 1500</math>人：3台合力追踪—SafeEntry (TT-SE)登记系统，以此类推。</li></ul> <p>b) 在共享设施中使用屏障，隔开不同小组使用的区域，以避免工人在进行需摘除口罩的活动时接触交流，另外也必须将每个区域可容纳的人数，维持在可容纳人数顶限的50%。</p> <p>c) 至于那些空间有限的小型工地，主要承包商可以做好规划，错开不同人员使用共用设施的时间，以确保不同小组的人员不会接触交流，并将这项规划安排列入其安全管理措施规划中，在向建设局申请重启工程时也一并提呈上去。</p> <p>d) 错开不同小组人员进入和离开工地的时间。如果工人需在工地的入口或出口处等候，一个小组的工人必须与另一个小组的工人相隔至少两米的距离。</p>
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>e) 错开不同小组的午餐和其他休息时间；以及</p> <p>f) 错开使用共用设施如用餐区、厕所的时间，以确保不同小组之间不会接触交流（即不同小组的人员不得在同一时间使用设施）。</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------

## 执法行动

9. 建设局严厉看待任何违反冠病19防疫规定的行为。若有任何业者被发现违反冠病19防疫规定，包括不遵守本通告第三段所列出的管理规程，本局将对业者采取执法行动，违例业者可接获停工令（SWO）或面对最高2000元的罚款。

## 携手合作，保障工地安全

10. **[更新于2021年10月16日]** 建设局吁请建筑业者全力配合，在工地严格遵守安全管理措施和加强管控措施。让我们携手合作，合力保障建筑工地的安全。

11. 请将本通告的内容传达给您的会员。

12. 请订阅建设局的Telegram频道--[t.me/BCASingapore](https://t.me/BCASingapore)，以获取最新的信息，并参考建设局网站--[www1.bca.gov.sg/COVID-19](http://www1.bca.gov.sg/COVID-19) 查看相关详情。若您有任何疑问，请通过[建设局的线上反馈表](#)与我们联系。我们预计这段期间的询问量会激增，所以我们可能会较迟答复您的询问，希望您能谅解。

此致

建设局审计和检查署署长

**DARREN LIM**

代建筑管理总监

## 附件A

列表1：建筑工地和建筑材料供应场地的管理规程摘要 [更新于2021年10月16日]

新的管理规程（2021年10月1日起生效）	
通报冠病检测呈阳性病例	<ul style="list-style-type: none"><li>• 卫生部会发健康风险警告给曾与冠病确诊病例密切接触者。</li><li>• 如果该病例在确诊之前的7天内曾到过工地，在重启建筑工程和供应工程申请书中被列为分包商/公司的获准复工业者应通知工地的主要承包商。</li><li>• 当出现C+病例时，建设局将通知获准复工业者</li></ul>
消毒规定	<ul style="list-style-type: none"><li>• 获准复工业者应根据国家环境局的指导方针，对冠病确诊病例/抗原快速检测结果呈阳性病例到过的工地或受影响的工作区，进行彻底清洁和消毒。</li></ul>
现行接种或定期检测（VoRT）/轮流定期检测以外需实施的抗原快速检测（ART）	<ul style="list-style-type: none"><li>• &lt;此信息已不合时宜而被删除&gt;</li></ul>
安全管理措施规划	<ul style="list-style-type: none"><li>• 获准复工业者检讨其安全管理措施规划。获准复工业者无需向建设局提交安全管理措施规划。</li></ul>
停工令	<ul style="list-style-type: none"><li>• 本局将采取执法行动，如发出停工令，对付获准复工但却不遵守冠病19防控规定的业者。</li></ul>

列表2：确保建筑工地和建筑材料供应场地有充足的ART试剂盒供应

<因信息已不合时宜而被删除>

附件B – 向建设局提交重启工程申请时需呈上的安全工地额外规定的样本（适用于2021年10月1日及之后首次提交的申请）

在用餐区、休息区和厕所



在共用设施清楚标示：  
最多可容纳 xx 人  
允许容纳 xx 人

面积 = xx 平方公尺

合力追踪-SafeEntry登记入场系统的数量



需清楚标示：  
1. 每人允许进入工地的人数  
上限=XX 人  
2. 展示布局图并标明位置



## 附件C - 卫生部1-2-3冠病医疗程序概要

[取自卫生部10月9日的新闻要点通告]

以下流程图总结了经简化的测试和隔离程序：

<b>1.</b> 您感觉不适。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 立即求医。</li><li>• 若检测呈阳性，立即自我隔离，避免与他人接触。</li><li>• 卫生部会通知您关于康复程序。</li></ul>	隔离期为： <ul style="list-style-type: none"><li>• 10天（适用于已完成疫苗接种者）</li><li>• 14天（还未接种疫苗者）</li></ul> 隔离期结束后，合力追踪警戒会自动解除。
<b>2.</b> 您身体无恙，不过检测结果呈阳性。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 首72小时，在家隔离。</li><li>• 若ART检测结果呈阴性，就可结束隔离。</li><li>• 若期间感觉不适，如发高烧或气喘，立即求医。</li></ul>	
<b>3.</b> 您被确认为与冠病病例密切接触者。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 第一天用ART自我检测，并上传检测结果。</li><li>• 接下来7天若要出门，须先自检呈阴性才可出门。</li><li>• 第7天检测呈阴性后便无需继续检测。</li><li>• 在这期间，若检测结果呈阳性，请根据 <b>2</b> 的程序行事。</li></ul>	